

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ г.Нягань

«Д/с № 9 «Белоснежка»

Е.А.Скакун

9 декабря 20 22г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МАДОУ г.Нягань «Д/с № 9 «Белоснежка»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
1.2. Адрес объекта: 2 микрорайон, дом 29, блок 1, г.Нягань
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 5401,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 5990 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1989 год,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 года,
капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Нягани «Детский сад № 9 «Белоснежка»,
МАДОУ г.Нягань «Д/с № 9 «Белоснежка»

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628181, Тюменская обл., ХМАО, г.Нягань, 2 микрорайон, дом 29, блок 1.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация:
Комитет образования и науки города Нягани
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
г.Нягань, ул.Загородных 7-а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности : образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 3 лет до 7

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с тяжелым нарушением речи ; умственная отсталость; задержка психического развития

2.6 Плановая мощность: 351 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да,

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобус, легковой автомобиль,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,

(территория детского сада ниже уровня дороги)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД

4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, Г, У) ВНД (О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД(С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О, Г, У) ВНД (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г, У) ВНД(К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О) ДУ (С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД(С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступен условно (произведено устройство пандуса от входа на территорию и устройство подъемника у крыльца парадного входа; с воспитанниками, у которых нарушение умственного развития занимается тьютор).

Кабинеты и помещения для занятий обозначить тактильными табличками.
Входные двери обозначены контрастной лентой и желтыми кругами.
У входа в здание установлена тактильная табличка с наименованием учреждения
На лестнице парадного входа обозначены первая и последняя ступень контрастным желтым цветом
Поручни лестниц обозначить тактильными табличками
На лестницах внутри здания заменить поручни
Туалеты обозначить соответствующими пиктограммами.
В санузлах для инвалидов, установить сенсорные дозаторы жидкого мыла, сенсорный смеситель с термостатом
На наружном пандусе установить противоскользящее покрытие
Стоянка для инвалидов обозначена разметкой на асфальте 3,6м*6м

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2022 – 2023г.г.

в рамках исполнения плана по мере финансирования

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступен условно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
Согласование с Комитетом Образования и Науки и ДИЗО

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
имеется паспорт доступности

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата при необходимости будет размещена

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» декабря 2022 г.
2. Акта обследования объекта: от «01» декабря 2022 г.
3. Решения Комиссии: доступен условно от « 01 » декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ г.Нягань

«Д/с № 9 «Белоснежка»

Е.А.Скакун

2022г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ МАДОУ г.Нягань «Д/с № 9 «Белоснежка»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
- 1.2. Адрес объекта г.Нягань, 2 мкр., дом 29, блок 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 5401,3 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1989 год, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, капитального - по мере финансирования

сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нягани «Детский сад № 9 «Белоснежка»,
МАДОУ г.Нягани «Д/с № 9 «Белоснежка»

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
628181, Тюменская обл., ХМАО, г.Нягань, 2 микрорайон, дом 29, блок 1.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление,
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет Образования и Науки
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Нягань, ул. Загородных 7-а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

образование

2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 3 лет до 7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с тяжелым нарушением речи ; умственная отсталость; задержка психического развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 351

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус, легковой автомобиль,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (территория детского сада ниже уровня дороги)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.2.7. Произведено устройство пандуса при входе на территорию и устройство подъемника у крыльца парадного входа в здание.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано с заведующим МАДОУ г.Нягани Скакун Е.А.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ г.Нягани

«Д/с № 9 «Белоснежка»

Е.А.Скакун

2022г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МАДОУ г.Нягани «Д/с № 9 «Белоснежка»

г. Нягань

«01» декабря 2022 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
- 1.2. Адрес объекта г.Нягань, 2 мкр., дом 29, блок 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание **2 этажа, 5401,3 кв.м**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5990 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1989 год, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г
капитального – по мере финансирования
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нягани «Детский сад № 9 «Белоснежка»,
МАДОУ г.Нягани «Д/с № 9 «Белоснежка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Юридический адрес организации (учреждения)
628181, Тюменская обл., ХМАО, г.Нягань, 2 микрорайон, дом 29,
блок 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус, легковой автомобиль,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.2.7. Произведено устройство пандуса при входе на территорию и подъемника при парадном входе

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, Г, У) ВНД (О, С)	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД(С)	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) музыкальный зал, спортивный зал, холл	ДУ (О, Г, У) ВНД (К, С)	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г, У) ВНД(К, О, С)	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах) видеонаблюдение, телефон, пожарная сигнализация	ДЧ-И (К, О) ДУ (С, Г, У)	-	-
7	Пути движения к объекту	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД(С)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
доступен условно (произведено устройство пандуса от входа на территорию и устройство подъемника у крыльца парадного входа в здание , требуется устройство поручней для пандуса эвакуационного выхода) (с воспитанниками, у которых нарушение умственного развития занимается тьютор)

Необходим ремонт пандуса с поручнями запасного выхода (Пандус имеет продольный уклон более 5%, на пандусе нет противоскользящего покрытия, отсутствуют двойные поручни на высоте 0,7-0.9 м)

Необходимо поменять входные двери парадного входа, убрать пороги (пороги имеют высоту более 14мм)

Необходимо заменить поручни на лестницах внутри здания с безопасными завершениями с выходом за крайнюю ступень на 0.3 метра из нержавеющей хромированной стали. Диаметр 30-35мм

Необходим ремонт асфальтовых дорожек (перепад составляет более 1,5 см.)

Кабинеты и помещения для занятий обозначить тактильными табличками.

Входные двери обозначены контрастной лентой и желтыми кругами.

У входа в здание установлена тактильная табличка с наименованием учреждения

На лестнице парадного входа обозначена первая и последняя ступень контрастным желтым цветом

Поручни лестниц обозначить тактильными табличками

На лестницах внутри здания заменить поручни

Туалеты обозначить соответствующими пиктограммами.

В санузлах для инвалидов, установить сенсорные дозаторы жидкого мыла, сенсорный смеситель с термостатом

На наружном пандусе установить противоскользящее покрытие

Стоянка для инвалидов обозначена разметкой на асфальте 3,6м*6м

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2022 – 2023 г.г.**

в рамках исполнения **плана по мере финансирования**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

паспорт доступности объекта № 1; кадастровый номер 86:13:0201002:0027
составленный по состоянию на 26.07.2012г

Руководитель

рабочей группы Заведующий Скаун Е.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы Зам. зав.по ОБ Полканов А.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Зам.зав.по УВР Дакиева Ю.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

Председатель Ассоциации Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

медсестра Бреусова А.В..

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Зав.производством Суханова Ф.Р.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
(наименование объекта, адрес)

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Нягани**

«Детский сад № 9 «Белоснежка»

✉ 628181, Россия, Тюменская область, г.Нягань, II м-он, д.29 блок I

№ п/п	Наименование функцион- ально- планиро- вочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержан- ие	Значимо для инвалида (категори- я)	Со-дер- жан-ие	Виды работ
1	Тактильн- ая табличка слева от двери с название м учрежден- ия	есть			Тактильн- ая табличка с название м учрежден- ия	С	Установ- лена у входа слева от двери тактиль- ная табличк- у с название м учрежде- ния	
1.1	Вход (входы) на террито- рию (кнопка вызова)	есть	-		кнопка вызова на парадный вход для инвалидо- в.	К, О, С, Г, У	установ- лена кнопка вызова на парадный вход для инвалид- ов.	Текущий ремонт

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	7		Перепады высот тротуарной плитки более 0,015м,	К, О, С, Г, У	Устранить перепады высот тротуарной плитки более 0,015м,	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть			Лестница на главном входе в здание: крайние ступени обозначены контрастным цветом. Есть кнопки вызова помощи у подъемника на стене. На поручнях всех лестниц установить тактильные наклейки.	К, О, С, Г, У	На поручнях всех лестниц необходимо установить тактильные наклейки	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный запасного выхода)	есть			На наружном пандусе запасного выхода нет противоскользящего покрытия, пандус имеет уклон более 5%, требуется ремонт. Отсутствуют поручни. Поручни Пандусов должны быть	К, О	На наружном пандусе запасного выхода установить противоскользящее покрытие, пандус имеет уклон более 5%, требуется ремонт. Установи	Капитальный ремонт


II. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, Г, У) ВНД (О, С)	-		Текущий ремонт Капитальный ремонт


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению): ДЧ-И (К, Г, У) ВНД (О, С).







I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

(наименование объекта, адрес)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

города Нягани

«Детский сад № 9 «Белоснежка»

✉ 628181, Россия, Тюменская область, г. Нягань, II м-он, д.29 блок I

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		Лестница на главном входе в здание: крайние ступени обозначены контрастным цветом. На поручнях всех лестниц необходимо установить тактильные наклейки.	К, О, С	Лестница на главном входе в здание: На поручнях всех лестниц установить тактильные наклейки	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть			На наружном пандусе нет противоскользящего покрытия.	К	На наружном пандусе установить противоскользящее покрытие	- Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			На площадках перед входами нет противоскользящего покрытия.	К, О	На площадках перед входами установить противос	Текущий ремонт

							кользящее покрытие	
2.4	Дверь (входная)	есть			Дверные проемы входов обозначены контрастным цветом. На входных дверях наклеен круг желтого цвета. Пороги дверей не должны быть выше 0,014м	С, К	Пороги дверей отремонтировать (они не должны быть выше 0,014м)	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Не выявлено	-	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выявлено	-	нет	нет



II. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(Г,У) ДУ (К, О) ВНД(С)			Текущий ремонт-

-----<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход в здание на объекте доступен частично для МГН категории (Г,У), для остальных категорий доступен условно, так как требуется помощь со стороны сотрудников ОСИ. Временно не доступен для категории (С).





I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

(наименование объекта, адрес)

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Нягани**

«Детский сад № 9 «Белоснежка»

☒ 628181, Россия, Тюменская область, г. Нягань, II м-он, д.29 блок I

№ п/п	Наименование функцио- нально- планиро- вочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержани- е	Значимо для инвалида (категори- я)	Содер- жание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	-		В коридорах нет пристенных поручней. Пороги всех дверей должны быть не выше 0,014 м.	К, О, С	В коридорах установить пристенные поручни Отремонтировать пороги всех дверей, они должны быть не выше 0,014 м.	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-		Лестницы не оборудованы поручнями из трубы нержавеющей стали диаметром 30-35мм на высоте 0,7 и 0,9 метра. На площадках	К, О, С	Все лестницы оборудовать поручнями с трубы из нержавеющей стали диаметром 30-35мм на	Капитальный ремонт

					перед входами нет противоскользящего покрытия. На входных дверях наклеен круг желтого цвета. На поручнях всех лестниц не установлены тактильные наклейки.		высоте 0,7 и 0,9 метра. На площадках перед входами установить противоскользящее покрытие. На поручнях всех лестниц необходимо установить тактильные наклейки.	
3.5	Дверь	есть	-		Необходимые для использования и посещения воспитанниками помещения и кабинеты не обозначены соответствующими пиктограммами. Пороги всех дверей должны быть не выше 0,014 м.	К, О, С	Необходимо установить на кабинеты для использования и посещения воспитанниками соответствующие пиктограммы. Отремонтировать пороги всех дверей. Пороги должны быть не выше 0,014 м.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации	есть	-		В коридорах нет	К, О, С	В коридорах	Индивидуальное


	и (в т.ч. зоны безопасности)				пристенных поручней. Необходимые для использования и посещения учащимися помещения и кабинеты не обозначены соответствующими пиктограммами.		установить пристенные поручни. Необходимые для использования и посещения учащимися помещения и кабинеты обозначить соответствующими пиктограммами -	решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выявлено-	-	-	-



II. Заключение по зоне:



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(Г,У) ВНД(К, О,С)			Индивидуальные решения с ТСП и текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.







I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
(наименование объекта, адрес)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Нягани
«Детский сад № 9 «Белоснежка»
✉ 628181, Россия, Тюменская область, г.Нягань, II м-он, д.29 блок I

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пл ан е	N фот о	Содержание	Значи- мо для инвали да (катего рия)	Содер- жание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Необходимые для использования и посещения воспитанниками помещения и кабинеты не обозначены соответствующи ми пиктограммами. Пороги всех дверей должны быть не выше 0,014 м.	К, О, С	Необхо димые для использ ования и посеще ния воспита нникам и помеще ния и кабинет ы обознач ить соответ ствующ ими пиктогр аммами Отремо нтирова ть пороги всех дверей. Пороги должны быть не выше 0,014 м.	Текущий ремонт

4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Необходимые для использования и посещения воспитанниками помещения и кабинеты не обозначены соответствующими пиктограммами.	К, О, С	Необходимые для использования и посещения воспитанниками и помещения и кабинеты обозначить соответствующими пиктограммами	Индивидуальное решение с ТСП
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	Не выявлены-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О, Г, У) ВНД(К, С)			Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона целевого объекта доступно условно категориям инвалидов (О,Г,У), временно недоступно категориям (К,С), так как это технически невозможно.



I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
(наименование объекта, адрес)

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Нягани**

«Детский сад № 9 «Белоснежка»

✉ 628181, Россия, Тюменская область, г. Нягань, II м-он, д.29 блок I

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содер жание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Необходимые для использова- ния и посещения воспитанника ми помещения обозначены соответствую- щими пиктограмма ми. В санузлах для инвалидов, должны быть установлены сенсорные дозаторы жидкого мыла, сенсорный смеситель с термостатом.	К	Необхо димые для использ ова-ния и посеще ния воспита нникам и помеще ния обознач ить соответ ствую- щими пиктогр аммами . В санузла х для инвали дов, установ ить сенсорн ые	Текущий ремонт

							дозатор ы жидког о мыла, сенсорн ый смесите ль с термост атом.	
5.2	Душевая/ванн ая комната	нет			-		-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выявлены-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДУ(Г,У) ВНД(К,О,С)			Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДУ (Г,У), ВНД (К,О,С)



I. Результаты обследования:
6. Система информации и связи.
(наименование объекта, адрес)

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Нягани
«Детский сад № 9 «Белоснежка»**
✉ 628181, Россия, Тюменская область, г. Нягань, II м-он, д.29 блок I

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	При входе на территорию установлена табличка с наименованием объекта. Дверные проемы парадного входа обозначены контрастным цветом. На входных дверях наклеен круг желтого цвета.	-	Дверные проемы запасного входа обозначить контрастным цветом.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
6.2	Акустические средства	нет		-	На первом этаже в коридоре не установлен информационный стенд с звуковым сопровождением	-	На первом этаже в коридоре установить информационный стенд со звуков	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

							ЫМ сопров ожден и-ем -	
6.3	Тактильные средства	нет		-	Необходимые для использования и посещения воспитанниками помещения и кабинеты не обозначены соответствующими пиктограммами. Крайние ступени не обозначены контрастным цветом, нет кнопки вызова помощи. На поручнях всех лестниц необходимо установить тактильные наклейки. На первом этаже в коридоре установить информационный стенд с тактильным сопровождением	-	Необходимые для использования и посещения воспитанниками и помещения и кабинеты обозначить соответствующими пиктограммами. Крайние ступени не обозначены контрастным цветом, установить кнопки вызова помощи. На поручнях всех лестниц установить тактильные наклейки. На первом	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

							этаже в коридоре установить информационный стенд с тактильным сопровождением	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП


II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(К,О) ДУ(У,С,Г)	-	-	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна частично для МГН категории (К, О,), для остальных категорий доступна условно, так как для получения информации требуется помощь со стороны сотрудников ОСИ.



I. Результаты обследования:

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

(наименование объекта, адрес)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

города Нягани

«Детский сад № 9 «Белоснежка»

☒ 628181, Россия, Тюменская область, г. Нягань, II м-он, д.29 блок I

№ п/п	Наименование функцио- нально- планиро- вочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	Н на плане	Н фото	Содержани- е	Значимо для инвалида (категори- я)	Содер- жание	Виды работ
7.1	Останов- ка автобуса, маршрут ки на пересече- нии улиц Лен- ина и проспект а Нефтяни- ков	есть	-		Перекресто- к регулируем- ый. Светофор со звуковой сигнализац- ией	(К,О, С, Г,У)	Контро- ль за состоян- ием	Текущий ремонт -
7.2	Переход ы по пути следован- ия пешеход- ов к объекту	есть	-		Переходы не обозначены «зеброй»	(К, О, Г,У)	Обознач- ить переход- ы «зеброй »	Текущий ремонт
7.3	Наличие выделен- ного от проезже- й части пешеход- ного пути.	есть	-		Тротуары	(К, О, Г,У)	Контро- ль за состоян- ием	Текущий ремонт
7.4	Перепад ы по	есть	-		Перепады обустроен	(К, О, Г,У)	Контро- ль за	Текущий ремонт

	пути следования к объекту				ы пандусами и ступеням и		состоянием	
7.5	Устройство пандуса при входе на территорию и подъемника при парадном входе	есть	-		Пандус без противоскользящего покрытия	(К,О,Г,У)	Оборудовать пандус противоскользящим покрытием	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выявлено-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД(С)			Индивидуальные решения с ТСР и текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий: пути движения к объекту (от остановки транспорта) доступны частично для МГН категории (К, О,Г,У), для остальных категорий необходима помощь.

Прошито, пронумеровано, скреплено
Подписью и печатью.

Заведующий МАДОУ № 9 «Белоснежка»

Е.А.Скаун

